

ATTACHMENT METHODS

取り付け方法

PIPING パイピング

最も簡単で安全な取り付け方法です。テキスタイルパイピングで光ファイバーを保護しており、あらゆる繊維製品に簡単に縫製できます。



TUBING チュービング

光ファイバーを繊維管に通して保護しています。専用ラバークリップを製品に縫い付けることで SunFibre (サンファイバー) システムの取り外しを可能にします。



NAKED ファイバー (加工無)

光ファイバー単体を任意のトンネルに通す方法です。穴の開いたメッシュ素材等を用いるのが一般的です。

